



# Wyrażanie niepewności pomiaru

Andrzej Kubiaczyk  
Wydział Fizyki, Politechnika Warszawska

Warszawa, 2021



Każdy pomiar wielkości fizycznej dokonywany jest ze skończoną dokładnością, co oznacza, że wynik tego pomiaru dokonywany jest z **niepewnością pomiarową**. Fakt ten związany jest nie tylko z niedoskonałością działań człowieka, lecz także z niedoskonałością wykonania przyrządów pomiarowych, przypadkowym stanem materii w chwili dokonywania pomiaru, wpływem procesu pomiarowego na wielkość mierzoną oraz przybliżonym charakterem modeli rzeczywistości opisywanych w postaci praw fizyki. Zasady obliczania i szacowania niepewności pomiarowych, a także oceny wyników pomiarów zawarte są w normie opublikowanej w 1995 roku przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO). Wersja polska wydana w roku 1999 przez Główny Urząd Miar nosi nazwę „**Wyrażanie niepewności pomiaru. Przewodnik**”. Stanowi ona podstawę opracowania instrukcji określania niepewności pomiarów wykorzystywanej w Laboratorium Fizyki.

# Najważniejsze elementy obowiązujących norm

- Rozróżnienie między „*niepewnością pomiarów*” a „*błędami*” w potocznym tego słowa znaczeniu
- Przyjęcie jednolitej terminologii
- Konsekwentne stosowanie metod statystycznych
- Podział składników niepewności na dwie kategorie **zależne od sposobów obliczania ich wartości (typ A i typ B), a nie od przyczyn ich powstawania**
- Dokładny opis metod określania niepewności pomiarów
- Określenie konwencji zapisu wyników i niepewności pomiarów



**Możliwość jednoznacznej interpretacji wyników pomiarów wykonywanych w różnych miejscach i w różnym czasie na całym świecie**



# Źródła niepewności

- Niepewności związane z niepełną definicją wielkości mierzonej
- Niepewności związane z wykonywaniem pomiarów:
  - niedoskonały układ pomiaru wielkości mierzonej
  - niereprezentatywne pomiary
  - niepełna znajomość oddziaływań otoczenia na pomiar
  - błędy obserwatora w odczytywaniu wskazań przyrządów
  - przybliżenia i założenia upraszczające tkwiące w metodzie i procedurze pomiarowej
  - zmiany kolejnych wyników pomiarów wielkości mierzonej w pozornie identycznych warunkach
- Niepewności związane z przyrządami pomiarowymi:
  - skończona zdolność rozdzielcza przyrządów
  - niedokładne wartości przypisane wzorcom i materiałom odniesienia

# Rodzaje pomiarów

- **Pomiar bezpośredni** – wielkość mierzona porównuje się ze wzorcem lub pomiar wykonywany jest przy użyciu jednego przyrządu (*np. pomiar długości pręta, pomiar rezystancji omomierzem*)

- **Seria pomiarowa**
- **Błąd „gruby”**

12,45; 12,48; 12,43; 12,45; 12,47; 11,45, 12,46; 12,68

- **Pomiar pośredni** – na podstawie pomiarów bezpośrednich jednej lub kilku wielkości fizycznych oblicza się wielkość od nich zależną (na podstawie znanej zależności funkcyjnej)
  - *Pomiar wielkości długości i szerokości stołu w celu obliczenia powierzchni stołu*
  - *Pomiar napięcia na rezystorze oraz natężenia prądu w celu obliczenia rezystancji*

# Główne pojęcia

- **Niepewność pomiaru (*uncertainty*)** – parametr, związany z wynikiem pomiaru, charakteryzujący rozrzut wartości, które można w uzasadniony sposób przypisać wielkości mierzonej.
  - niepewność = wątpliwość
  - niepewność + przymiotnik = miara ilościowa tego pojęcia
- **Niepewność standardowa (*standard uncertainty*)  $u(x)$**  – niepewność wyniku pomiaru wyrażona w formie odchylenia standardowego (estymator wariancji) (na przykład odchylenie standardowe średniej).

Zapis:  $u$ ,  $u(x)$  lub  $u(\text{nazwa})$ .  
 $u$  nie jest funkcją, tylko liczbą!



# Pomiary bezpośrednie

- **Obliczanie niepewności standardowej – metoda typu A** (*type A evaluation of uncertainty*) – metoda obliczania niepewności pomiaru na drodze analizy statystycznej serii wyników pomiarów.
- Wynik pomiaru: wartość średnia  $x \equiv \bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$ 
  - Założenia:
    - prawdopodobieństwo występowania wyników mniejszych i większych od średniej jednakowe
    - im większe odchylenie od średniej, tym mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia pomiaru
  - Efekt: Im większa liczba pomiarów, tym bardziej wykres rozrzutu pomiarów podobny jest do **rozkładu Gaussa (rozkład gęstości prawdopodobieństwa)**.
- Przykłady: obliczanie odchylenia standardowego średniej dla serii niezależnych obserwacji albo użycie najmniejszej sumy kwadratów w celu dopasowania krzywej do danych i obliczenie parametrów krzywej oraz ich niepewności standardowych.



# Rozkład Gaussa

Rozkład dla zmiennej x ciągłej:

$$\varphi(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(\mu-x)^2}{2\sigma^2}\right)$$


$\mu$  – wartość oczekiwana

$\sigma$  – odchylenie standardowe

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(x) dx = 1$$

$$\int_{-\sigma}^{+\sigma} \varphi(x) dx = 0,683$$
$$\int_{-3\sigma}^{+3\sigma} \varphi(x) dx = 0,997$$
$$\int_{-2\sigma}^{+2\sigma} \varphi(x) dx = 0,954$$

Rozkład Gaussa dla skończonej liczby pomiarów: za wartość oczekiwaną przyjmujemy średnią arytmetyczną, a za odchylenie standardowe - odchylenie standardowe wartości średniej.



**Niepewność standardowa dla serii pomiarowej obliczana metodą typu A jest równa odchyleniu standardowemu średniej**

$$u(x) = \sigma = \sqrt{s_{\bar{x}}^2} = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

- **Obliczanie niepewności standardowej - metoda typu B (*type B evaluation of uncertainty*)** – metoda obliczania niepewności pomiaru sposobami *innymi* niż analiza statystyczna serii pomiarowej, czyli na drodze innej niż metoda typu A. Oparta jest zwykle o naukowy osąd eksperymentatora biorącego pod uwagę wszystkie dostępne informacje (wiedza o przyrządach, badanym materiale, itp.)
  - Założenie: prawdopodobieństwo uzyskania wyniku mieszczącego się w przedziale wyznaczonym przez wynik i niepewność wzorcowania jest stałe – **rozkład jednostajny**
  - **Niepewność wzorcowania** (efekt dokładności wzorcowania  $\Delta x$ )
  - **Niepewność eksperymentatora** (efekt dokładności eksperymentatora  $\Delta x_e$ )

$$u(x) = \frac{\Delta x}{\sqrt{3}} = \sqrt{\frac{(\Delta x)^2}{3}}$$

- **Prawo dodawania niepewności**

$$u(x) = \sqrt{s_{\bar{x}}^2 + \frac{(\Delta x)^2}{3} + \frac{(\Delta x_e)^2}{3}}$$

# Rozkład jednostajny

- Gęstość prawdopodobieństwa w przedziale od  $a$  do  $b$  jest stała i różna od zera, a poza nim równa zero
- Funkcja rozkładu gęstości prawdopodobieństwa dla rozkładu jednostajnego:

$$\varphi(x) = \frac{1}{2\sigma\sqrt{3}} \quad -\sigma\sqrt{3} \leq x - \mu \leq \sigma\sqrt{3}$$


$$\varphi(x) = 0 \quad \text{dla pozostałych } x$$

- Wartość oczekiwana:

$$\mu = \frac{a+b}{2}$$

- Wariancja:

$$\sigma^2 = \frac{(b-a)^2}{12}$$



Niepewność standardowa obliczana metodą typu B jest równa odchyleniu standardowemu

$$a = -\Delta x$$

$$b = \Delta x$$



$$u(x) = \sqrt{\sigma^2} = \frac{\Delta x}{\sqrt{3}} = \sqrt{\frac{(\Delta x)^2}{3}}$$



# Obliczanie niepewności standardowej typu B – przykłady: przyrządy mechaniczne

- Linijka, śruba mikrometryczna, suwmiarka
- Termometr, barometr analogowy
- Stoper
- Wszystkie przyrządy analogowe niebędące miernikami

**Dokładność  
wzorcowania  $\Delta x$ :**

**połowa działki  
elementarnej**

$$u(x) = \frac{\Delta x}{\sqrt{3}}$$



# Obliczanie niepewności standardowej typu B – przykłady: mierniki analogowe



**Zakres pomiarowy** – największa wartość jaką może zmierzyć przyrząd pomiarowy przy określonym ustawieniu pokrętła (klawisza, przycisku,...) wyboru zakresu.

**Klasa przyrządu** dokładność z jaką przyrząd pomiarowy przekształca sygnał pomiarowy na wskazanie odczytywane przez obserwatora. Klasa przyrządu jest podawana przez producenta w procentach **zakresu pomiarowego**.

**Niepewność wzorcowania:**

$$\Delta x = \frac{\textit{klasa} \cdot \textit{zakres}}{100}$$

$$u(x) = \frac{\Delta x}{\sqrt{3}}$$

**Niepewność obserwatora:**

Niepewność obserwatora może być określona tylko przez obserwatora na podstawie jego doświadczenia

$$u(x) = \frac{\Delta x_e}{\sqrt{3}}$$

# Obliczanie niepewności standardowej typu B – przykłady: mierniki cyfrowe

## ■ Niepewność pomiaru dla mierników elektronicznych (cyfrowych):


- $x$  – wielkość mierzona

- $z$  – zakres pomiarowy

- $c_1, c_2$  – współczynniki dla danego przyrządu (podawane na przyrządach lub na tabliczce przy ćwiczeniu **wyrażane w procentach**), np.  $c_1 = 0,1\%$ ,  $c_2 = 0,01\%$

$$\Delta x = c_1 x + c_2 z$$

$$u(x) = \frac{\Delta x}{\sqrt{3}}$$



Wybór funkcji

Zakres pomiarowy



# Obliczanie niepewności - pomiary bezpośrednie podsumowanie

- Wykonać pomiar wielkości szukanej (pomiar pojedynczy lub seria pomiarowa)

- Obliczyć niepewność typu A

- Wynik pomiaru – średnia arytmetyczna
- Niepewność standardowa – odchylenie standardowe wielkości średniej

$$x \equiv \bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

$$u(x) = \sqrt{s_{\bar{x}}^2} = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

- Obliczyć niepewność typu B

- Niepewność wzorcowania  $\Delta x$
- Niepewność eksperymentatora  $\Delta x_e$

$$u(x) = \frac{\Delta x}{\sqrt{3}} = \sqrt{\frac{(\Delta x)^2}{3}}$$

- Składanie niepewności

$$u(x) = \sqrt{s_{\bar{x}}^2 + \frac{(\Delta x)^2}{3} + \frac{(\Delta x_e)^2}{3}}$$



# Pomiary pośrednie



- **Złożona niepewność standardowa (*combined standard uncertainty*)**  
 $u_c(\mathbf{x})$  – niepewność standardowa wyniku pomiaru określana, gdy wynik ten jest otrzymywany ze zmierzonych bezpośrednio innych wielkości, czyli w przypadku pomiarów pośrednich (niepewność pomiarów pośrednich obliczana z prawa przenoszenia niepewności pomiaru).
  - Pomiar o wielkościach wejściowych skorelowanych
  - Pomiar o wielkościach wejściowych nieskorelowanych



**W laboratorium wszystkie pomiary są pomiarami nieskorelowanymi**



# Obliczanie niepewności - pomiary pośrednie podsumowanie

- Wykonać pomiary  $k$  wielkości mierzonych bezpośrednio (pojedyncze lub serie)  $\Rightarrow z = f(x_1, x_2, \dots, x_k)$
- Wyznaczyć **wartości średnie** wielkości mierzonych bezpośrednio i **niepewności standardowe** (mogą być obliczane metodą typu A i/lub typu B) – patrz poprzedni slajd  $\Rightarrow \bar{x}_1, \bar{x}_2, \dots, \bar{x}_k$   
 $\Rightarrow u(x_1), u(x_2), \dots, u(x_k)$
- Obliczyć **wynik** pomiaru  $\Rightarrow \bar{z} = f(\bar{x}_1, \bar{x}_2, \dots, \bar{x}_k)$
- Obliczyć **niepewność złożoną** (**prawo propagacji niepewności**)  $\Rightarrow u_c(z) = \sqrt{\sum_{j=1}^k \left( \frac{\partial f(x_j)}{\partial x_j} \right)^2 u^2(x_j)}$
- Przykład: dla **dwóch** zmiennych (często spotykany przypadek w laboratorium)  $u_c(z) = \sqrt{\left( \frac{\partial f(x, y)}{\partial x} \right)^2 u^2(x) + \left( \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} \right)^2 u^2(y)}$

# Pomiary pośrednie – przykład: prawo Ohma

Prawo Ohma:  $R_x = U/I$ . Niech  $x$  oznacza  $U$ , a  $y$  oznacza  $I$

$$u_c(z) = \sqrt{\left(\frac{\partial f(x, y)}{\partial x}\right)^2 u^2(x) + \left(\frac{\partial f(x, y)}{\partial y}\right)^2 u^2(y)}$$

$$= 1/I$$

$$= U/I^2$$

$$u_c(R_x) = \sqrt{\left(\frac{1}{I} u(U)\right)^2 + \left(\frac{U}{I^2} u(I)\right)^2}$$

wkład do całości  
niepewności wnoszony  
przez pomiar napięcia

wkład do całości  
niepewności wnoszony przez  
pomiar natężenia prądu

- **Niepewność rozszerzona (*expanded uncertainty*)  $U(x)$  lub  $U_c(x)$**  – wielkość określająca przedział wokół wyniku pomiaru, od którego oczekuje się, że obejmuje **przeważającą** część wyników (wartości, które w uzasadniony sposób można przypisać wielkości mierzonej).
  - Niepewność standardowa  $u(x)$  wyznacza przedział, w którym z określonym prawdopodobieństwem znajduje się poszukiwana, mierzona wartość
    - Niepewność typu A: prawdopodobieństwo 68%
    - Niepewność typu B: prawdopodobieństwo 58%
  - Cel wprowadzenia niepewności rozszerzonej:
    - Porównywanie wyników uzyskanych w różnych laboratoriach, w innych warunkach
    - Porównanie z wartością tablicową lub teoretyczną
    - Do celów komercyjnych
    - Do ustalania norm przemysłowych, zdrowotnych, bezpieczeństwa

- **Współczynnik rozszerzenia (*coverage factor*)  $k$**  – współczynnik liczbowy, mnożnik niepewności standardowej, stosowany w celu uzyskania niepewności rozszerzonej.

$$U(x) = k \cdot u(x)$$

$k$  zawiera się w granicach od 2 do 3.

**Dla większości zastosowań, w tym w praktyce laboratoryjnej, zaleca się przyjęcie wartości  $k = 2$ .**

- Niepewność rozszerzona  $U(x)$  wyznacza przedział, w którym z określonym prawdopodobieństwem znajduje się poszukiwana, mierzona wartość. Dla  $k = 2$ :
  - Niepewność typu A: prawdopodobieństwo 95%
  - Niepewność typu B: prawdopodobieństwo 100% (100% już dla  $k=1,73$ !)



# Prawidłowy zapis wyników

# ● ● ● | Prawidłowy zapis wyników pomiarów (1)

- Zasada zapisu z 2 cyframi znaczącymi – oznacza to, że niepewność ma 2 cyfry znaczące
- Zapis wyniku pomiaru (wartości najbardziej prawdopodobnej) z dokładnością określoną przez prawidłowy zapis niepewności
- Zaokrąglanie zgodnie z zasadami matematyki

- Niepewność standardowa

$$t = 21,364 \text{ s}, u(t) = 0,023 \text{ s}$$

$$t = 21,364(23) \text{ s}, \text{ zapis zalecany}$$

$$t = 21,364(0,023) \text{ s}$$

- Niepewność rozszerzona

$$t = 21,364 \text{ s}, U(t) = 0,046 \text{ s} \quad (k = 2) \quad n = 11 \quad \leftarrow \text{opcjonalnie}$$

$$t = (21,364 \pm 0,046) \text{ s}. \text{ zapis zalecany}$$

## Prawidłowy zapis (2) - przykład

Przyjmijmy, że w wyniku pomiarów i obliczeń uzyskano następujące wyniki:

$$X = 123,4567 \text{ m}, u(X) = 0,67895 \text{ m}$$

1. Prawidłowy zapis niepewności (z dokładnością do dwóch cyfr znaczących):  $u(X)=0,68 \text{ m}$
2. Prawidłowy zapis wartości najbardziej prawdopodobnej (dokładność zapisu zgodna z dokładnością prawidłowego zapisu niepewności):  $X=123,46 \text{ m}$
3. Prawidłowy zapis wyniku pomiaru wielkości  $X$ :  
 $X = 123,46(68) \text{ m}$





# Prawidłowy zapis wyników pomiarów (3) – przykłady

## Wynik pomiarów i obliczeń

$$a = 321,735 \text{ m/s}; u(a) = 0,24678 \text{ m/s}$$

$$b = 321785 \text{ m}; u(b) = 1330 \text{ m}$$

$$C = 0,0002210045 \text{ F}; u_c(C) = 0,00000056 \text{ F}$$

$$T = 373,4213 \text{ K}; u(T) = 2,3456 \text{ K}$$

## Prawidłowy zapis

$$a = 321,74 \text{ m/s}; u(a) = 0,25 \text{ m/s}$$

$$a = 321,74(0,25) \text{ m/s}$$

$$a = 321,74(25) \text{ m/s} \leftarrow$$

$$b = 321800 \text{ m}; u(b) = 1300 \text{ m}$$

$$b = 321800(1300) \text{ m}$$

$$b = 321,8(1,3) \cdot 10^3 \text{ m}$$

$$b = 321,8(13) \text{ km} \leftarrow$$

$$C = 0,00022100 \text{ F}; u_c(C) = 0,00000056 \text{ F}$$

$$C = 221,00(0,56) \cdot 10^{-6} \text{ F}$$

$$C = 221,00(56) \cdot 10^{-6} \text{ F}$$

$$C = 221,00(56) \mu\text{F} \leftarrow$$

$$T = 373,4 \text{ K}; u(T) = 2,3 \text{ K}$$

$$T = 373,4(23) \text{ K} \leftarrow$$


$$U(T) = 4,7 \text{ K}$$

$$T = (373,4 \pm 4,7) \text{ K} \leftarrow$$



# Metody weryfikacji hipotez

# Weryfikacja hipotezy liniowości

- Wykres funkcji
- Metoda najmniejszych kwadratów
- Testy statystyczne 



# Wykres funkcji

- Najprostsza, łatwa do zastosowania metoda
- Poprowadzenie teoretycznej funkcji na wykresie prezentującym wyniki pomiarów wraz z uwzględnieniem odcinków niepewności. Poprowadzona prosta powinna przeciąć odcinki niepewności co najmniej  $2/3$  punktów pomiarowych.
- Jeśli nie – odrzucenie hipotezy o liniowości
- Zasady tworzenia wykresów – patrz strona internetowa laboratorium

# Metoda najmniejszych kwadratów

- **Cel:** weryfikacja, czy wielkości zmierzone zależą od siebie w sposób opisany teoretycznie
- **Założenie:** każdą zależność fizyczną można sprowadzić do zależności liniowej  $y = a + b x$
- **Metoda:** najmniejszych kwadratów – znalezienie prostej, dla której suma kwadratów odległości punktów pomiarowych od tej prostej jest najmniejsza, czyli mówiąc potocznie, znalezienie prostej leżącej „najbliżej” punktów pomiarowych
- **Wyniki obliczeń:**  $a$ ,  $b$  oraz **niepewność  $u(a)$**  i **niepewność  $u(b)$**  (niepewności standardowe obliczane metodą typu A wartości  $a$  i  $b$ )

# Metoda najmniejszych kwadratów

$$y = ax + b$$

$$\tilde{x}_i = x_i - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$


$$\bar{a} = \frac{\sum_{i=1}^n \tilde{x}_i y_i}{\sum_{i=1}^n \tilde{x}_i^2} \quad \bar{b} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i - \frac{\bar{a}}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

$$\tilde{d}_i = y_i - \bar{a} \tilde{x}_i - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i$$


$$s_{\bar{a}} = \sqrt{\frac{1}{n-2} \frac{\sum_{i=1}^n \tilde{d}_i^2}{\sum_{i=1}^n \tilde{x}_i^2}} \quad s_{\bar{b}} = s_{\bar{a}} \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \tilde{x}_i^2 + \left( \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} \right)^2}$$

Dokładne wzory wykorzystywane przez większość programów wykonujących dopasowanie funkcji liniowej do danego zbioru punktów pomiarowych

# Metoda najmniejszych kwadratów



# MNK – jak to działa?



Zakładamy, że poszukiwana zależność  $Y(X)$  jest **liniowa**:

$$y=ax+b$$

i poszukujemy wartości współczynnika kierunkowego **a**.

Każdy program dopasowujący daje nam:

**a, b,**

**u(a), u(b)** (często zwane error)

Są to niepewności TYPU A

## Określenie wartości i niepewności współczynnika kierunkowego

1. Wartość i niepewność typu A otrzymuje się z dopasowania liniowego (a oraz  $u_A(a)$ ).
2. A co z niepewnością typu B uwzględniającą niepewność pomiarów wielkości Y i X?
3. Wybieramy jeden punkt pomiarowy  $(x_i, y_i)$ . Dla tego punktu  $a=y_i/x_i$ .

Niepewność typu B oblicza się tak jak dla pomiarów pośrednich:

$$u_B(a) = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 u(x)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2 u(y)^2} = \sqrt{\left(\frac{y_i}{x_i^2}\right)^2 u(x_i)^2 + \left(\frac{1}{x_i}\right)^2 u(y_i)^2}$$

4. I dodajemy obie niepewności z **prawa przenoszenia niepewności!**

$$u(a) = \sqrt{u_A(x)^2 + u_B(y)^2}$$

**Należy zwrócić uwagę, że różne programy stosują różne oznaczenia w zapisie funkcji liniowej:  $y=ax+b$  (np. Excel) lub  $y=bx+a$  (np. Origin)**




# Test $\chi^2$

## ■ Zmienna testowa $\chi^2$ (dla funkcji $y=A+Bx$ !)

- Definicja 
$$\chi^2 = \sum_{i=1}^n w_i (y_i - y(x_i))^2$$

- Waga statystyczna 
$$w_i = [u(y_i)]^{-2}$$

- Przypadek dla funkcji liniowej 
$$\chi^2 = \sum_{i=1}^n w_i (y_i - B(x_i) - A)^2$$



## ■ Poziom istotności $\alpha$ – prawdopodobieństwo odrzucenia założonej hipotezy


- Liczba z zakresu od 1 do 0
- Wybór zależy od obserwatora (zazwyczaj przyjmuje się wartość **0,05**)
- Zależność od liczby **stopni swobody** (liczba pomiarów minus liczba wyznaczanych parametrów)

## ■ Wartość krytyczna $\chi^2_{\text{krytyczna}}$ (odczytana z tabeli dla przyjętego poziomu istotności i stopni swobody)




# Test $\chi^2$ – Ile wynosi?


Ile wynosi wkład pojedynczego punktu do całej wartości funkcji testowej?



$$\chi^2 = ?$$



$$\chi^2 = ?$$



$$\chi^2 = ?$$

# Znajdowanie wartości krytycznej dla testu $\chi^2$

		Poziom istotności $\alpha$				
		0,20	0,10	0,05	0,01	0,005
Liczba stopni swobody	1	1,64	2,7	3,8	6,6	7,9
	2	3,22	4,6	6,0	9,2	11,6
	3	4,64	6,3	7,8	11,3	12,8
	4	6,0	7,8	9,5	13,3	14,9
	5	7,3	9,2	11,1	15,1	16,3
	6	8,6	10,6	12,6	16,8	18,6
	7	9,8	12,0	14,1	18,5	20,3
	8	11,0	13,4	15,5	20,1	21,9
	9	12,2	14,7	16,9	21,7	23,6
	10	13,4	16,0	18,3	23,2	25,2
	11	14,6	17,3	19,7	24,7	26,8
	12	15,8	18,5	21,0	26,2	28,3
	13	17,0	19,8	22,4	27,7	29,8
	14	18,2	21,1	23,7	29,1	31,0
	15	19,3	22,3	25,0	30,6	32,5
	16	20,5	23,5	26,3	32,0	34,0
	17	21,6	24,8	27,6	33,4	35,5
	18	22,8	26,0	28,9	34,8	37,0
	19	23,9	27,2	30,1	36,2	38,5
	20	25,0	28,4	31,4	37,6	40,0

## ■ Porównanie wartości krytycznej i doświadczalnej

- $\chi^2 \leq \chi^2_{\text{krytyczna}}$  - brak podstaw do odrzucenia hipotezy
- $\chi^2 > \chi^2_{\text{krytyczna}}$  - odrzucić hipotezę o liniowej zależności

# Test $\chi^2$ (w programie Origin)

- *Equation* (równanie) – funkcja, którą dopasowano do zbioru danych. W przykładzie jest to równanie liniowe  $y = a + b \cdot x$ .
- *Weight* (waga) – sposób obliczania wagi statystycznej pomiaru. *Instrumental* oznacza, że waga  $w_i$  obliczana jest jako kwadrat odwrotności niepewności pomiaru  $y_i$  (wielkość pobierana z kolumny niepewności wielkości  $Y$ ).
- ***Residual Sum of Squares*** – jest to wartość funkcji  $\chi^2$  (aby ta wartość została wyświetlona w tabelce z wynikami, konieczne jest zaznaczenie opcji *Residual Sum of Square* w *Quantities to Compute > Fit statistics* w oknie parametrów dopasowania liniowego (*Fit Linear*)).
- *Adj. R-Square* (normowany współczynnik determinacji) – miara dopasowania modelu. Im bliższy jedności, tym dopasowanie do modelu bliższe.
- *Value* (wartość) i *Standard Error* (niepewność standardowa typu A) dla wielkości  $a$  i  $b$ .
- *Intercept* (wyraz wolny  $a$ ) i *Slope* (współczynnik kierunkowy  $b$ ).

Opis i nazwy parametrów zależą od wersji programu!

